


Ich habe ein wenig mit den nativ Treibern experimentiert.

Es gibt einen Bluetooth Adapter und einen Bluetooth Radio


Wenn ich den Stick nicht einstecke und den Rechner hochfahre habe ich im Gerätemanager folgende Einstellung:




**Nächste Aktion: Einstecken des Sticks:**



**Dann deaktivieren Adapter**




**Dann deaktivieren Radio**



### Dann aktivieren Radio




### In der Geräteanzeige erscheint der Stick



### Dann zusätzlich den Adapter wieder aktivieren. Es erscheint das Fehlersymbol



### Dann wird Radio wieder deaktiviert und daraufhin lässt sich Adapter wieder aktivieren



Hierzu ist in der Geräteanzeige das Symbol für den Stick mit dem Fehlersymbol versehen.



Ich habe in jeder Situation versucht die Kopplung zwischen dem Tour S und dem PC herzustellen. Hierzu bin ich wie im Tutorial beschrieben, vorgegangen, d.h. ich habe auf dem Tour S solange auf das Ringsymbol gedrückt, bis der große blau / weiß blinkende Ring erschien.

**Aber immer ohne Erfolg.**

Wie gesagt auf dem Laptop hat es ja so funktioniert.